Cas-CIRRNET (ID138410)

« Points de pression / Escarres causés par des plâtres et des attelles »

Cas similaires de la banque de données CIRRNET :

« La patiente a reçu une attelle orthopédique pour une luxation de la hanche. Elle se plaint régulièrement de douleurs dues à l'attelle orthopédique. L'orthopédiste a retapé et ajusté cette attelle à deux reprises. Comme la patiente est très mince, elle appuie partout. En l'enlevant aujourd'hui, on a constaté une escarre de degré 2. Cela s'est produit car personne n'a ouvert l'attelle lors du lavage et n'a contrôlé s'il y avait des points de pression, sauf là où la patiente a signalé des douleurs. Manque de connaissances dans l'utilisation / le contrôle des attelles... »

« Enfant plâtré à la jambe, immobilisation trop longue, plaie enflammée après le retrait du plâtre en raison de la zone de pression du plâtre. »

« Le patient porte une attelle plâtrée. Patient a développé une escarre de grade 3 au niveau du tendon d'Achille. Celui-ci était visible sous le plâtre. Vu l'état de la peau, il faut supposer que le plâtre n'a pas été retiré quotidiennement pour un contrôle cutané, ce qui aurait été indispensable chez ce patient atteint d'AOMI (Artériopathie Oblitérante des Membres Inférieurs) ! »

« Un bébé de 6 semaines a une perfusion au pied, en cas d'agitation, la perfusion a été débridée pour vérification. Une zone de pression bleu foncé d'environ la taille d'une pièce de 20 centimes apparaît à l'intérieur du talon. »

« Plaque avec défaut de peau après 6 semaines post-opératoire. Contrôle pour l'enlèvement du plâtre et du fil de Kirschner. Le fil de Kirschner a été recouvert d'une seringue en plastique de 10 ml et plâtré de manière circulaire. La seringue en plastique a pénétré directement dans la peau et a laissé un défaut dans la plaie. »

« Le patient a été opéré en urgence d'une fracture du col du fémur droit. L'opération a eu lieu tard dans la soirée après toutes les clarifications. Le patient a été pris en charge après un bref séjour aux urgences. Le patient n'avait pas d''attelle à fromage' comme c'est habituellement le cas après une telle opération. Le lendemain matin, le patient avait développé une escarre de grade 2. Le matin, lors de la toilette, la soignante de référence a découvert une écorchure avec ampoule de tension sur la hanche gauche, causée par la ceinture. Elle a trouvé une autre ampoule de tension sur la cuisse droite. Elle a alors retiré la ceinture, car elle était trop serrée pour ce patient, alors que les 24 heures post-opératoires n'étaient pas encore écoulées. Le bandage de la jambe droite, qui a été mis en place après l'opération, était également trop serré, ce qui a entraîné une autre ampoule de tension sur le bord extérieur du pied. La jambe n'était pas oedémateuse à ce moment-là. »

© Fondation Sécurité des patients Suisse 2025