

Caso CIRRNET ID 42682

## Funzionalità dei materiali di emergenza

15.12.2025

### Casi comparabili dalla banca dati CIRRNET:

«La paziente affetta da edema polmonare è stata trasferita dal reparto alla terapia intensiva senza ossigeno. All'arrivo in terapia intensiva, la saturazione periferica di ossigeno era dell'84%. La paziente presentava dispnea grave. Alla mia domanda sul motivo per cui avessero trasferito la paziente senza ossigeno, l'infermiera ha risposto che la bombola di ossigeno del reparto era vuota.»

«Durante il controllo del carrello d'emergenza (REA), si è notato che la pompa di aspirazione non era più assemblata. Evidentemente qualcuno aveva avuto bisogno della pompa di aspirazione assemblata e l'aveva riposta nel carrello REA smontata nei suoi singoli pezzi.»

«... Allarme REA attivato. Non è stato possibile somministrare immediatamente l'ossigeno perché nella stanza non erano disponibili occhiali nasali standard per l'ossigeno... L'attrezzatura per l'ossigeno è conservata dall'altra parte del reparto, nel locale attrezzi, molto lontano.»

«... Durante la successiva pulizia del defibrillatore per la collega, ho notato che il segno di spunta digitale (funzione di sicurezza per il controllo quotidiano del funzionamento) non era stato inserito. ... Durante l'ulteriore ricerca dell'errore, ho notato che nel pannello di controllo era indicato "batteria scarica". Il test di funzionamento non ha potuto quindi essere completato con successo. Ho quindi controllato la spina di alimentazione sotto l'apparecchio e ho constatato che era scollegata. Di conseguenza, il defibrillatore non è stato caricato per diversi turni. Inoltre, il segno di spunta di controllo è stato ignorato per diversi turni.»

«È necessario un aspiratore, ma non è pronto all'uso. Il raccordo per il tubo è rotto e lasciato semplicemente allentato. Non è noto se ciò sia avvenuto involontariamente e non sia stato notato, oppure se sia stato notato ma non si sia fatto nulla. Solo una persona sapeva per caso dove venivano conservati i raccordi.»

«Lo zaino di emergenza non è reperibile nel locale attrezzi. Da una conversazione con altri infermieri diplomati è emerso che la situazione persiste già da diversi giorni. Nessuna informazione è stata trasmessa al turno attuale, il che può portare a situazioni pericolose.»

«... Il personale decide di attivare l'allarme REA. Il team arriva rapidamente sul posto: nel carrello mancano gli elettrodi ECG, nel reparto manca la maschera per ossigeno con serbatoio, e i nuovi letti d'ospedale non entrano in ascensore insieme al carrello REA.»

«Il paziente è stato trasferito in terapia intensiva con insufficienza respiratoria. Il paziente necessitava di ossigeno a causa della scarsa saturazione. La bombola di ossigeno era appesa al letto, ma diversi infermieri non sono riusciti ad aprirla. Di conseguenza, il paziente è stato semplicemente trasportato senza ossigeno.»